



Vue sur le mur de berge écroulé depuis la rue du Maréchal Joffre – Le petit Vair est canalisé en partie centrale



Vue sur mur en place mais présentant d'importantes pathologies au niveau des maçonneries.